

เลขที่ เอ็นที ปชผ./ **b3** วันที่ **23** มกราคม 2567
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ Reseat Fabric Card Cisco รุ่น ASR9K Node ryg_ryg_pe1
ชุมสายระยอง
เรียน ผส.ปชผ. จาก ทีม จปชผ.

ทีมจัดการอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS (จปชผ.) ซึ่งมีหน้าที่ monitor ฝ้าระวัง ประสานงาน ดำเนินการ
ปรับปรุงโครงข่าย บำรุงรักษาและแก้ไขเหตุขัดข้องอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบพบ Log %PLATFORM-FAB_XBAR-2-EJECTOR_SWITCH_PRESS โดยเกิดจาก Error
ของอุปกรณ์ วิธีแก้ปัญหาต้องดำเนินการ Reseat Fabric Card ตำแหน่ง Slot FC4 รายละเอียดดังนี้

จังหวัด : ระยอง
ชุมสาย : ระยอง
Hostname : ryg_ryg_pe1
พนักงาน AIT : นาย ธนัช พิทยาพละ โทร 088-772-720
พนักงาน จปชผ. : นางสาว นทีลี มิตรโสภณศิริ โทร 0-2575-7533
ประสานงาน บกภ.2.2 : นาย สมชาย หรั่งเจริญ โทร 089-322-0045

วัน/เวลาดำเนินการ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น.-02.00 น.(คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธ)

ผลกระทบ : ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายไพบูลย์ แดงลิม)

เรียน ผจก.ขผ.

- เพื่อโปรดทราบ

ผส.ลขผ., ผส.ทลธ., ผส.ลภท.2, ผส.บกภ.2.2(รย.), หัวหน้าทีม ปชผ.

- เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อนุเคราะห์ให้เข้าสถานที่และพิจารณาเข้าร่วมดำเนินการ

หัวหน้าทีม จปชผ.

- อนุมัติดำเนินการ

เรียนคุณวันวิสา

- เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน



ผจ.จทลธ.1 (รวีวรรณ)

23 ม.ค. 67

(นาง อุบลรัตน์ โรจนพจนานาวิน)

ผส.ปชผ.

23 / ม.ค. / 67

เรียน คุณรวีวรรณ,คุณวาริ,คุณประณต

-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน



ผส.ทลธ.

23 ม.ค. 67