

เลขที่ เอ็นที ปชผ./ 10b

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ Config Command และ Reload Router Cisco รุ่น ASR9K Node mdh_mdh_pe2
ชุมสายมุกดาหาร

เรียน ผส.ปชผ.

จาก หัวหน้าทีม จปชผ.

ทีมจัดการอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS (จปชผ.) ซึ่งมีหน้าที่ monitor ฝ้าระวัง ประสานงาน ดำเนินการ
ปรับปรุงโครงข่าย บำรุงรักษาและแก้ไขเหตุขัดข้องอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบพบ Log %MGBL-NVGEN-3-PART_NAMES_GET_ERR หากไม่เร่งดำเนินการอาจส่งผล
กระทบต่อการใช้งานและการให้บริการลูกค้าในอนาคต วิธีแก้ปัญหาต้องดำเนินการ Config Command และ
Reload Node mdh_mdh_pe2 รายละเอียดดังนี้

จังหวัด : มุกดาหาร
ชุมสาย : มุกดาหาร
Hostname : mdh_mdh_pe2
พนักงาน AIT : นาย วรวรรษ คำนงค์ โทร 082-346-8359
พนักงาน จปชผ. : นางสาว เนตรนภา นามผา โทร 0-2575-7533
ประสานงาน บกน.2.2 (มท.) : นาย ชีร์วัฒน์ รัตนสังวาลย์ โทร 081-049-0099
วัน/เวลาดำเนินการ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น.-01.00 น.(คืนวันจันทร์ต่อเช้าอังคาร)

ผลกระทบ : ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นาย ไพบูลย์ แต่งลิ้ม)

เรียน ผจก.ชผ.,

- เพื่อโปรดทราบ

ผส.ลชผ., ผส.ทลธ., ผส.ลกน.2, ผส.บกน.2.2(มท.), หัวหน้าทีม ปชผ.

- เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อนุเคราะห์ให้เข้าสถานที่และพิจารณาเข้าร่วมดำเนินการ

หัวหน้าทีม จปชผ.

- อนุมัติดำเนินการ



(นาง อุบลรัตน์ โรจนพจนานวีน)

ผส.ปชผ.

9 / ก.พ. / 67

เรียน คุณรวีวรรณ,คุณวาริ,คุณประณต
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน



ผส.ทลธ.
9 ก.พ. 67

เรียนคุณวันวิสา
- เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน



ผจ.จทลธ.1 (รวิวรรณ)
9 ก.พ. 67