

เลขที่ เอ็นที ปชผ./ 76

วันที่ 30 มกราคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ Reload Card ASR-9900-RP-TR ที่ Slot RP1 Node nki\_nki\_pe1  
เรียน ผส.ปชผ. จาก หัวหน้าทีม จปชผ.

ทีมจัดการอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS (จปชผ.) ซึ่งมีหน้าที่ monitor เฝ้าระวัง ประสานงาน ดำเนินการ  
ปรับปรุงโครงข่าย บำรุงรักษาและแก้ไขเหตุขัดข้องอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS ให้ใช้งานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบพบ Log "%PLATFORM-PUNT-3-IBS\_FAIL" หากไม่เร่งดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อ  
การใช้งานและการให้บริการลูกค้าในอนาคต วิธีแก้ปัญหาต้องดำเนินการ Reload Card ASR-9900-RP-TR ที่ Slot  
RP1 รายละเอียดดังนี้

จังหวัด : หนองคาย  
 ชุมสาย : หนองคาย  
 Hostname : nki\_nki\_pe1  
 พนักงาน AIT : นาย วรวรรษ คำนงศ์ โทร 082-346-8359  
 นาย ญาณพัฒน์ พงษ์โพธิ์ โทร.099-089-9977  
 พนักงาน จปชผ. : นาย อภิชาติ นิมเจริญ โทร 0-2575-7533  
 ประสานงาน บกน.2.2 (นค.): นาย ชาลุมรงค์ ฤทธิมหา โทร 081-237-0046  
 วัน/เวลาดำเนินการ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น.-02.00 น.(คืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคาร)

ผลกระทบ : ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นาย ไพบุลย์ แดงลิ้ม)

เรียน ผจก.ชผ.,

- เพื่อโปรดทราบ

ผส.ลชผ., ผส.ทลธ., ผส.สกน.2, ผส.บกน.2.2(นค.), หัวหน้าทีม ปชผ.

- เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อนุเคราะห์ให้เข้าสถานที่และพิจารณาเข้าร่วมดำเนินการ  
หัวหน้าทีม จปชผ.

- อนุมัติดำเนินการ



(นาง อุบลรัตน์ โรจนพจนานาวิน)

ผส.ปชผ.

30 / ม.ค. / 67

เรียน คุณรวีวรรณ,คุณวาริ,คุณประณต  
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน



ผส.ทลธ.

30 ม.ค. 67

เรียนคุณวันวิสา

- เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน



ผจ.จทลธ.1 (รวีวรรณ)

30 ม.ค. 67